

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Plaats van het onderzoek : Koningin Mathelpark 12
3160 Loberen
Datum van het onderzoek : 21-1-2019
Inspecteur : Belgicus gvs
Type : huis
Installateur : BM datrius
Eigenaar : Evilla's
 B.T.W. nr. :
 I.K. nr. :
EAN Nr. 541948860016656844
Teller Nr. 33673346

Aard onderzoek : Art AREI 270 271 271bis 274 276bis 278 86 87/86 87/88 95 NET TT

Netbeheerder : Eandis Spanning : 230 V Meter / bord verbinding : 10 mm² Max beveiliging : 40 A
Aantal borden : 1 Aantal kringen : 15 Aardelektrode : lus pen weerstand : 3,71 Ω Isolatie : MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAARS:		Test	x 2,5
IΔ : <u>300</u> mA	In : <u>40</u> A	I ² t : <u>47,5</u> kA ² s	Type : <u>A</u> Beschermde kringen <u>15</u>
IΔ : <u>30</u> mA	In : <u>63</u> A	I ² t : <u>21,5</u> kA ² s	Type : <u>B</u> Beschermde kringen <u>6</u>
IΔ : mA	In : A	I ² t : kA ² s	Type : Beschermde kringen

BESCHRIJVING INSTALLATIE:	Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
<input checked="" type="checkbox"/> ZIE SCHEMA						

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK Directe aanraking OK NOK Indirecte aanraking OK NOK
Aansluitingen OK NOK Correcte schema's OK NOK NVT
Continuïteit OK NOK Equipotentiale verbindingen OK NOK NVT in afwachting
Toestellen / Verlichting OK NOK NVT

OPMERKINGEN / INBREUKEN / NOTA'S badkamer, keukens en verlichting op te plaatsen.
geen inbreuken.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 21 / 1 / 2019
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Voor de directeur, de inspecteur : (naam en handtekening)

Belgicus gvs

Aantal bijlage(n) : 4